



Hotkeys

CTRL +  選択したものを非表示、そして
↑ +  選択したものを半透明にする

CTRL **Z** / **CTRL** **Y** 元に戻す / やり直す
CTRL **S** プロジェクト保存

表示 / 非表示

A 対合	S 顎スキャン	G 歯肉スキャン	E アナトミカルコーピング
C コネクタ	W ワックスアップスキャン	F フルクラウン	R カットバックコーピング
P 診断模型	V バーチャル歯肉スキャン	I 2D イメージ	D ダイコン
T テレスコープ	O その他	B クラウン下部	M 接続したパーツ
X 上顎	N 下顎	↑ hotkey 選択部分を半透明にする	

*補綴物が上下顎に全部ある時だけ

見せるツール

CTRL D 距離ツールを表示	F1 ヘルプ
CTRL R 空間定規	CTRL SPACE 次へ
CTRL P 断面ビュー	CTRL ← 戻る

ウィザード

全デザインの統制

→ 次のタブへ移る
↑ → 前のタブへ移る

クラウン / インレー / ベニヤ内面

1 2 3 ブラシの種類

自由形状

1 2 追加 + 削除 / 平面化	3 4 咬頭 / 歯のパーツ
5 6 歯全体 / 隆線	CTRL Q 赤道面
CTRL T 咬頭先	CTRL M 咬頭側のみ

自由形状：適合タップ

CTRL X 対合 + 歯肉 + 隣在歯	CTRL N 隣在歯
CTRL G 歯肉	CTRL A 対合

マージン検出の準備

1 ポイントの追加	2 ポイントの削除	3 移動	4 ポイントの上 / 下
5 描画	CTRL X クリア	+ - 上下移動	