




# Tool Check List

**GeoMill ARUM 5X-300D**

	番号	名称	寸法
ジルコニア	1	Ball End Mill 2.0 (ZB-46)	D2.0*L18*50
	2	Ball End Mill 1.0 (ZB-47)	D1.0*L16*50
	3	Ball End Mill 0.6mm (ZB-48)	D0.6*L10*45
	4	Ball End Mill 0.3mm (ZB-65)	D0.3*L10*45
ハイブリット レジン	5	Diamond 2.5mm (DG-52)	D2.5*L12*45
	6	Diamond 1.5mm (DG-53)	D1.5*L10*45
	7	Diamond 1.0mm (DG-54)	D1.0*L10*45
	8	Diamond 0.6mm (DG-55)	D0.6*L08*40
ワックス	9	Option	
	10	Ball End Mill 2.0mm (PB-49)	D2.0*L18*50
	11	Ball End Mill 1.5mm (PB-50)	D1.5*L14*50
	12	Ball End Mill 1.0mm (PB-51)	D1.0*L10*45



\*ツールマネジメントに設定されたツールと同じ位置に装着する

ジルコニア加工ツールは 1~4、ハイブリッドレジンは 5~8、PMMA・WAX は 10~12 に装着する。9 番は option

UI の現在のツール番号とスピンドルに装着されているツール番号が一致するか確認すること

\* 基本パッケージは太字のツールが 2 本ずつ付属。その他のツールは別途購入となる

\* 上記項目は改良のため予告なく変更する場合がある